





Gutachten: Gussasphalt auf Holzbalkendecken mit GUTEX

		$L_{n,w}$ (TSM)	
A		Aufbau 1: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30	64 dB, (-1 dB)
		Aufbau 2: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30 50 mm Kalksplittschüttung ($m' \text{ ca. } 70 \text{ kg/m}^2$)	57 dB, (6 dB)
B		Aufbau 1: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30	57 dB, (6 dB)
		Aufbau 2: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30 50 mm Kalksplittschüttung ($m' \text{ ca. } 70 \text{ kg/m}^2$)	48 dB, (15 dB)
C		Aufbau 1: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30	50 dB, (13 dB)
		Aufbau 2: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30 50 mm Kalksplittschüttung ($m' \text{ ca. } 70 \text{ kg/m}^2$)	43 dB, (20 dB)
D		Aufbau 1: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30	48 dB, (15 dB)
		Aufbau 2: 30 mm Gussasphalt-Estrich 30 mm GUTEX Thermofloor 31/30 50 mm Kalksplittschüttung ($m' \text{ ca. } 70 \text{ kg/m}^2$)	41 dB, (22 dB)

Die fett dargestellten Werte sind durch Messungen ermittelte Norm-Trittschallpegel. Alle übrigen Angaben sind begutachtete Werte.